

PN 25 3921
Měrka koutových svárů



Použitý materiál: karbidová ocel (specifikace třída 11 s min. pevností v tahu 45kg/cm³)

Obal: Měřidla se před balením řádně očistí a chrání proti korozi takovým způsobem, aby byla zaručena účinnost ochrany proti korozi nejméně 24 měsíců ode dne dodávky.

Každé měřítko se vloží do PE sáčku a do vhodného koženého pouzdra (obalu), ve kterém musí být chráněno tak, aby nedošlo k jeho poškození při dopravě (manipulaci).

Skladování: Zabalená měřidla smějí být skladována pouze v suchých bezprašných místnostech bez škodlivých plynů a par při teplotě 10 až 35 °C.
Relativní vlhkost vzduchu smí být nejvíce 80 %.

Technické požadavky na úhly: typy úhlů 50°, 60°, 115°, 120°
typy úhlů 60°, 70°, 80°, 90°
nejvyšší dovolená chyba úhlu +/- 1,5°

Technické požadavky na měřítko: II třída přesnosti
maximální povolená chyba +/- 0,3mm

Statutární orgán:

Jednatel společnosti: Jan Říha

Dne: 1.1.2008